

医院实验室安全管理情况自查报告（2013年8月）

根据国家卫计委关于集中开展安全生产大检查的通知，为督促实验室排查隐患，落实整改情况，科研处组织专家于8月13日下午对医院各实验室进行现场检查。本次现场检查的专家有神经科的裴中教授、普外科实验室的李雯教授、转化医学中心实验室的邓宇斌教授、生殖医学中心的李涛副研究员、心血管医学部的张焰副主任医师和肾内科的董秀清老师，检查的实验室包括广东省重大神经疾病诊治研究实验室，卫生部肾脏病临床研究重点实验室，转化医学中心实验室，普外科实验室，广东省生殖中心重点实验室，生物资源库，广东省血管疾病诊治工程实验室以及卫生部辅助循环重点实验室。

本次检查主要是针对7月份各实验室填写的自查表内容进行核实，检查实验室的生物安全管理情况。医院大部分实验室根据上次的自查表要求进行整改，危险化学品专柜存放，并有专人管理；化学废弃物、医疗废物分类收集和处理。但是，专家组在检查过程中也发现几个共性的问题，例如各个实验室的危险化学品的存储方式不统一，危险化学品的标识样式杂多，通风橱的气体直接排放到大气，实验室的监控设备未配套完善，个别实验室的门禁系统不能正常工作，部分实验室未安装洗眼器，实验室的工作区和实验区没有明显区分等。根据上述发现的问题，经专家组讨论，形成统一的整改意见：

- 1、医院统一购买危险化学品储存柜，存放易燃易爆、有毒的危险化学品等；
- 2、医院统一检查生物安全通风系统，若气体排放不符合要求，系统可安装过滤装置，有需要的实验室申请购买生物安全柜，可以防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散，对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护，实现了对环境，人员和样品的保护；
- 3、医院统一制作危险化学品的标志，化学废弃物、废液处理标志以及安全通道标志；
- 4、医院统一制作实验室化学试剂管理^{生物安全}规章制度，消防安全措施，应急处置预案的张贴牌，统一按照规定张贴；
- 5、医院统一购买废液的收集桶；
- 6、医院派人修理个别实验室不能正常工作的门禁系统，以及安装洗眼器；
- 7、卫生部辅助循环重点实验室应加强管理，规范使用实验用品，合理使用实验室场地；
- 8、科技楼8楼广东省血管疾病诊治工程实验室及科技楼的本院其它实验室建议由专人统一管理；
- 9、医院层面解决有临检项目的实验室定位问题，如移植配型，是放在专科还是检验科管理？

科研处

2013-08-13

专家组签名：

裴中 李雯 邓宇斌 李涛
张焰